METRO LINEARE

- Acciaio: profili a L per rinforzi in acciaio zincato a caldo S355 J0/J2 e acciaio per bulloni classe 8.8 UNI EN ISO 898-1:2013 e dadi classe 8 UNI EN ISO 898-2:2012 UNI EN ISO 3506-1:2010 e UNI EN ISO 3506-2:2010 e rondelle per viteria UNI EN 10084:2008 e UNI EN ISO 7089:2000 e UNI EN ISO 7091:2000
- Acciaio per fissaggi chimici: barre filettate in acciaio zincato a caldo classe 8.8 UNI EN ISO 898-1:2013 e dadi classe 8 UNI EN ISO 898-2:2012 e rondelle in acciaio inox classe A4 UNI EN ISO 3506-1:2010 e UNI EN ISO 3506-2:2010 e UNI EN ISO 7089:2000 e UNI EN ISO 7091:2000
- Calcestruzzo classe di resistenza C 25/30 UNI EN 206:2014 e UNI EN 11104:2016

PROTEZIONE ACCIAIO

- Acciaio zincato a caldo per parti a vista
- Acciaio S355 J0/J2 profili per il rinforzo zincato a caldo 70µm/90µm per fissaggi chimici

NOTE

1. Il trattamento di zincatura a caldo dovrà essere eseguito dopo le lavorazioni meccaniche
2. I bordi delle lamiere dovranno essere smussati e/o arrotondati
3. I bordi e le superfici dovranno essere esenti da bave e/o irregolarità
4. I bordi e le superfici dovranno essere esenti da bave e/o irregolarità
5. I bordi e le superfici dovranno essere esenti da bave e/o irregolarità

SAC

AEROPORTO FONTANAROSSA CATANIA

INSTALLAZIONE DI DUE ASCENSORI
DI CUI UNO A SERVIZIO DEI PRM E L'ALTRO PER LE MERCI

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO - SAC S.p.A. Area Engineering

Ing. Luigi Murtiglio

geom. Vincenzo Mormino

Ing. G. Valentina Graiani

arch. Guglielmo G. Vaccaro

Arg. Domenico Antonio Cianna

geom. Antonio Luciano Ardiri

LIVELLO PARTENZE AIR SIDE

SEZIONE, PARTICOLARE TECNICO

Cod. WBS	Cod. CUP

N° AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO	DATI/REV. 0 DICEMBRE 2019

Nome/codice Tavola

ES_INST_ASC_03

SCALA: VARIE

CTO AEROPORTI MILANESI
Ing. Alessandro Bonomi

CTO AEROPORTI CENTRO NORD EST
Ing. Alessandro Bonomi

CTO AEROPORTI CENTRO SUD
Ing. Valentina Graiani

CTO AEROPORTI SICILIA E SPAGNA
Ing. Valentina Graiani

CTO AEROPORTI SARDEGNA
Ing. Valentina Graiani

RESPONSABILE PROGETTAZIONE
Ing. Luigi Murtiglio

COMMITTENZA

CARTELLA

Sezione A-A dell' Area di Intervento (Lato Est)